35/15

DAŇOVÝ DOKLAD	FAKTÚRA
DODÁVATEĽ: IČO: 11743751, DIČ: 1020444557, **IČ DPH: SK 1020444557** ČERŇAN JÁN , 95612 PRESEĽANY 504 Banka: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, a.s. Sídlo banky / *BANK SEAT*: Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, Slovakia Konto/účet: 569747192/0200 **IBAN: SK65 0200 0000 0005 6974 7192** BIC=SWIFT: SUBASKBX Tel./Fax:+421/38/5325093, e-mail: hkr@hkr.sk, http:www.hkr.sk,	**FAKTÚRA ČÍSLO: 2015022** OBJEDNÁVKA: priložená 85/110/2014 DOPRAVA:AUTO **Variabilný symbol:2015022** Konštantný symbol:0308

ADRESA ODBERATEĽA:

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

IČ DPH ODBERATEĽA:SK 2020719646
DIČ ODBERATEĽA : 2020719646
IČO ODBERATEĽA: 317 536 04

S DAŇOU – KP podľa súpisu prác:
Deň vzniku daňovej povinnosti: 14. 01. 2015
Dátum vystavenia daňového dokladu: 14. 01. 2015 ✓
Deň splatnosti daňového dokladu: 14. 02. 2015
Registrácia: OÚ/ žo TOPOĽČANY č.j.: žo 1489/1992, živnostenský register 406-3146.
Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/11-FO-D1734.

FAKTÚRUJEME VÁM: Servis VTZ podľa súpisu prác.

Miesto vykonania prác: Kotolňa Valašská , Bratislava.
Príloha: Formulár cenovej ponuky pre opravu kotla Buderus Logamax U-124 do 25 kW
Fakturované (Príloha 1)– Tabuľka – Oprava – hodinová sadzba - poz.1.
Tabuľka prepravné náklady – poz. 4.
Tabuľka materiál - poz. 11 .
Popis vykonaných prác:
Oprava teplovodného kotla Buderus Logamax U 124.

1. Vyhľadanie poruchy, vypustenie vody kotlového okruhu, výmena poškodeného materiálu, napustenie vody kotlového okruhu po výmene súčiastok, tesnostné skúška po napustení vody okruhu UK, funkčné odskúšanie po oprave (dvaja pracov. dodávateľa t.j. 2x1,50hod): 3,0hod./ 58,50€
2. Materiál –automat kotla : 1ks/185,00€
3. Obstarávacie a prepravné náklady : 1x/ 19,00€

Spolu: 262,50€

CENA BEZ DPH:	DPH 20% :	SPOLU S DPH:
262,50€ ✓	52,50€ ✓	315,00€ ✓

K úhrade: 315,00€
Slovom: Tristopätnásť 00/100 €
Pečiatka / Podpis:

Tento doklad je zároveň aj dodací list.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti , Vám môžeme účtovať úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka (§365, §369) vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného splatenia kupujúcim majetkom dodávateľa .

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Dátum: 21 -01- 2015 ✓

Evidenčné číslo:
Prílohy:
Číslo spisu:
Vybavuje:

Ján ČERŇAN
956 12 Preseľany 504
PZ-revízie, servis, montáž
IČO: 11743751, IČ DPH SK1020444557