Základná hydrogeologická mapa Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

X_JTSK	Y_JTSK	číslo prameňa v mape	pracovné číslo prameňa	lokalita	litologický a stratigrafický index	typ prameňa	nadmorská výška [m]	dátum merania Q a T_{vo}	Q výdatnosť [l/s]	T_{vo} teplota vody [°C]	T_{vzd} teplota vzduchu [°C]	EC merná elektrická vodivosť [$uS.cm^{-1}$]	dátum odberu vzorky	celková mineralizácia vzorky [$mg.l^{-1}$]	chemický typ vody	komponenty nad medznou hodnotou vyhlášky MZ SR 29/2002	poznámka	dokumentoval
-428920.163	-1296588.450	**1**	**A-6**	Kleňany	zN^{r}	sutinovo-puklinový	250	14.08.2004	0.06	13.2	23	427	25.11.1992	378.5	Ca-HCO3		upravený do betónovej vane 1,3*2 m, prykritá plechom, rúrka	Svetozár Scherer
-428790.336	-1296519.594	**2**	**A-5**	Kleňany	vkV^{VF}	sutinovo-puklinový	245	14.08.2004	0.10	12.7	22	487	09.08.2006	527.0	Ca-HCO3	PO4;	v dedine, studňa skružová, pod cestou betónová vaňa 3*2 m s rúrkou, potok 416 mS/cm/ Q=1,7 l/s	Svetozár Scherer
-428414.918	-1296372.864	**3**	**A9**	Kleňany	ekV^{co}	sutinovo-puklinový	230	14.08.2004	0.02	11.6	24	470					v záhrade domu č. 36, 10 m pod je oplatená betónová nádrž, upravený, zachytený pre 3 domy,	Svetozár Scherer
-428245.717	-1296026.529	**4**	**A-7**	Kleňany	vkV^{VF}	sutinový	225	14.08.2004	0.08	13.3	23	614					neupravený, nad rýhou je chatka	Svetozár Scherer
-428165.888	-1298540.882	**5**	**A-3**	Sečianky	fpQ^{gm}	vrstvový	162	13.08.2004	0.82	12.0	27	805	09.08.2006	749.3	Ca-Mg-HCO3		za fotbal. ihriskom, 1 bod jama, druhý bod upravená studnička	Svetozár Scherer
-428124.100	-1298112.479	**6**	**A-10**	Sečianky	fpQ^{gm}	sutinovo-vrstvový	165	14.08.2004	0.60	14.0	24	906	09.08.2006	715.5	Ca-Mg-HCO3	ChSKmn; Mn; O2_mg;	neupravený, mokriny, zarastený, 400 m pod Q= 1,5 l/s	Svetozár Scherer
-427790.984	-1296002.733	**7**	**A-8**	Kleňany	vkV^{VF}	puklinový	230	14.08.2004	0.05	9.4	24	489					upravený, s dvomi Fe rúrkami	Svetozár Scherer
-427441.280	-1300968.760	**8**	**A-2**	Veľká Ves n. I.	fQ^{r}	vrstvový	136	13.08.2004	0.25	12.6	26	1080					v záhrade domu č. 48, sústredené do 3 bodov (prameň "Bába")	Svetozár Scherer
-427078.977	-1300743.424	**9**	**A-1**	Veľká Ves n. I.	fQ^{r}	vrstvový	136	16.08.2004	0.73	11.9	30	854	09.08.2006	776.8	Ca-Mg-HCO3	O2_mg;	betónový záchyt s rúrou, pozorovaný SHMÚ (prameň Čurgó)	Svetozár Scherer
-425969.977	-1299044.573	**10**	**A-11**	Klenianská dol.	fpQ^{gm}	sutinovo-vrstvový	158	16.08.2004	0.30	14.2	30	970					100 od potoka, nevýrazná plochá dolina, mokriny	Svetozár Scherer
-424936.000	-1296607.000	**11**	**kup**	Vinica		vrt HVP-1	175										vrt v dedine, upravený, v roku 2004 bez prelivu /VK-02	Svetozár Scherer
-424798.358	-1295882.235	**12**	**M-1**	Vinica		vrt /386m	198	20.08.2002		20.5	24	4070					vrt nad kúpaliskom, využívaný ako zdroj vody pre bazén	Svetozár Scherer, Peter Malík
-424427.973	-1301006.316	**13**	**A-17**	Balog n. I.	fQ^{r}	sutinovo-vrstvový	140	19.08.2004	0.30	12.2	28	832	09.08.2006	636.7	Ca-Mg-HCO3	NO3;	upravená studnička vo svahu, 100 m pod je zarastený rybník	Svetozár Scherer
-424125.523	-1301689.461	**14**	**A-18**	Balog n. I.	fQ^{r}	sutinovo-vrstvový	132	19.08.2004	0.05	16.0	29	1108					pôvodne mokriny upravené na malý rybník, Q je odhad	Svetozár Scherer
-423494.288	-1298107.651	**15**	**A-4**	Vinica	fpQ^{gm}	vrstvový	158	11.08.2004	0.06		26						mokriny zarastené trstím	Svetozár Scherer
-423093.392	-1297266.163	**16**	**A-13**	Vinica	fpQ^{gm}	vrstvový	168	17.08.2004	0.12	10.9	30	1050	09.08.2006	928.0	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg; Mn; NO3;	120 m od potoka, pod vrbami, potok nad je suchý	Svetozár Scherer
-423002.099	-1296555.662	**17**	**A-12**	Vinica	fpQ^{gm}	sutinovo-vrstevný	175	17.08.2004	0.08	13.7	30	942	09.08.2006	894.4	Ca-Mg-HCO3	Al; ChSKmn; Fe; Mn; NH4; NO2; O2_mg;	potok nad je suchy a po 250 m je suchý i pod	Svetozár Scherer
-421870.853	-1296682.679	**19**	**A-14**	Lekninec	seNsc	sutinový	190	18.08.2004	0.60	15.0	30		09.08.2006	1190.0	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg; ChSKmn; Mn; PO4; RL;	nad je potok suchý, pod mokraď (zanesená nádrž?)	Svetozár Scherer
-421282.500	-1293387.156	**20**	**A-16**	Ďurkovce	seNsc	sutinový	210	18.08.2004	0.02	15.6	30	1130					blízko skružová studňa s nefunkčným napájadlom z betónu	Svetozár Scherer
-421158.870	-1294064.440	**21**	**A-15**	Ďurkovce	seNsc	sutinový	192	18.08.2004	0.06	13.6	30	1056					pod mostom, regulovaný potok nad je suchý	Svetozár Scherer
-420473.664	-1296809.695	**22**	**A-21**	Trebušovce	pmN^{KT}	sutinový	191	19.08.2004	0.03	15.2	31	750					záver prítoku	Svetozár Scherer
-420453.818	-1296730.309	**23**	**A-20**	Trebušovce	pmN^{KT}	sutinový	190	19.08.2004	0.06	14.9	31	510					mokriny a húštiny, záver prítoku	Svetozár Scherer
-419335.393	-1292756.423	**24**	**c.21**	Seľany	$pmfN^{MK}$	sutinový	201	19.07.2006	0.03	15.1	30	730	16.08.2006	808.4	Ca-HCO3	ChSKmn; Fe; Mn; NH4; NO2; O2_mg;	nesústredený, potok nad bol suchý, v obci	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-419068.724	-1296898.005	**25**	**c.1**	Trebušovce	jfN^{BK}	sutinovo-vrstvový	176	06.06.2006	0.08	13.0	22	581	17.08.2006	796.5	Ca-Mg-HCO3	Fe; Mn; O2_mg;	v mieste vyústenia prítoku do potoka, koniec regulácie prítoku	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-418903.935	-1291887.303	**26**	**c.20**	Seľany	seN^{SC}	sutinový	210	26.05.2006	0.08	11.8	18	752					nesústredený, nad je sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-418530.855	-1291545.104	**27**	**c.1**	Kosihovce	pmN^{KT}	sutinový	218	26.05.2006	0.10	12.6	13	738					potok nad bol suchý, koryto je regulované	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-418433.433	-1291672.216	**28**	**c.1**	Kosihovce	jfN^{BK}	sutinovo-vrstvový	214	26.05.2006	0.11	11.2	14	1142	16.08.2006	924.9	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg; Mn; NO2;	upravený rúrkou z bet. skruži 80 cm, vinohrad, pod mokriny	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-417373.473	-1297200.244	**29**	**c.3**	Trebušovce	jfN^{BK}	vrstvový	184	06.06.2006	0.05	10.4	21	660					upravený skružami, využívaný zahradkármi	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-417275.537	-1297355.303	**30**	**c.2**	Trebušovce	$sePG\text{-}N^{SZ}$	vrstvový	180	06.06.2006	0.05	10.5	21	1179					upravený do Fe rúrky, využívaný zahradkármi	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-417180.693	-1297656.996	**31**	**c.1**	Záhorce	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	sutinový	184	28.07.2006	0.02	14.4	29	1140					z hrádze vodnej zdrže, bez súčasného prítok do zdrže	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-417137.224	-1294358.300	**32**	**c.2**	Kamenné Kosihy	jfN^{BK}	sutinový	182	18.07.2006	0.03	16.7	30	803					nesústredený, potok nad bol suchý	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-417021.832	-1301204.313	**33**	**A-19**	Malá Čalomija	fQ^{r}	sutinovo-vrstvový	136	19.08.2004	0.02	14.2	32	1840					pri rybníku (mS/cm = 1160), pod terasou, upravený tehlami a rúrkou,	Svetozár Scherer
-416795.165	-1301288.505	**34**	**A-119**	Malá Čalomija	fQ^{r}	sutinovo-vrstvový							17.08.2006	997.1	Ca-Mg-HCO3	CaMg; NO3; pH;	zachytený, oplotený, využívaný obcou, bez výtoku	Svetozár Scherer
-416014.418	-1290689.720	**36**	**A-122**	Čebovce	Malá studňa	vrstvový	236	20.08.2002	0.47	11.6	24	1628	09.08.2006	1393.5	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg;Cl;Fe;Mn;O2 mg;RL;SO4;	"Malá studňa", upravený betónom a rúrkou, schodíky, pozorovaný SHMÚ	Svetozár Scherer
-414335.420	-1290300.546	**38**	**c.3**	Čebovce	$pmfN^{MK}$	sutinový	219	21.07.2006	0.03	14.8	28	1254	16.08.2006	997.1	Ca-Mg-HCO3-SO4	Al; CaMg; ChSKmn; Fe; Mn;	koniec regulácie, nad bolo sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-414250.460	-1290317.413	**39**	**c.2**	Čebovce	$pmfN^{MK}$	sutinový	217	21.07.2006	0.10	12.1	28	1190					40 m od prítoku potoka, záver regulácie	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-413958.342	-1290263.360	**40**	**c.4**	Čebovce	$pmfN^{MK}$	sutinovo-vrstevný	210	21.07.2006	0.10	13.7	28	1190					nad bolo sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-413173.935	-1289043.432	**44**	**c.2**	Dolné Príbelce	$pmfN^{MK}$	sutinový	238	26.07.2006	0.03	15.5	27	1024	16.08.2006	885.2	Ca-Mg-HCO3	ChSKmn; Fe; Mn; O2_mg; pH;	nad mostom polnej cesty	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-413162.892	-1293881.463	**45**	**c.2**	Nenince	jfN^{BK}	sutinový	184	20.07.2006	0.03	14.6	31	1034					potok nad bol suchý	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-411893.687	-1299878.805	**47**	**c.4**	Slovenské Ďarmoty	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	vrstvový	177	16.05.2006	0.05	8.6	23	1141					pod sú mokriny	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-411839.148	-1298173.733	**48**	**c.3**	Opatovská N. Ves	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	vrstvový	195	16.05.2006	0.06	10.5	23	906					hĺbka rýhy 4 m, nad bol prítok suchý	Pavol Uházy, Juraj Hovanec

Základná hydrogeologická mapa Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

X_JTSK	Y_JTSK	číslo prameňa v mape	pracovné číslo prameňa	lokalita	litologický a stratigrafický index	typ prameňa	nadmorská výška [m]	dátum merania Q a T_{vo}	Q výdatnosť [l/s]	T_{vo} teplota vody [°C]	T_{vzd} teplota vzduchu [°C]	EC merná elektrická vodivosť [$uS.cm^{-1}$]	dátum odberu vzorky	celková mineralizácia vzorky [$mg.l^{-1}$]	chemický typ vody	komponenty nad medznou hodnotou vyhlášky MZ SR 29/2002	poznámka	dokumentoval
-411742.044	-1299897.316	**49**	**c.5**	Slovenské Ďarmoty	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	sutinovo-vrstvový	175	16.05.2006	0.05	13.6	23	1895	17.08.2006	1191.6	Ca-Mg-HCO3-SO4	Al; CaMg; ChSKmn; Fe; Mn; RL;	pod sú mokriny	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-411692.000	-1284282.000	**50**	**M-13**	Horné Plachtince		puklinový	245	10.06.2003		13.8	32	1057					Medokyš, studňa skružová za domom č. 36 /LC-11	Svetozár Scherer, Juraj Michalko
-411561.957	-1298581.667	**51**	**c.2**	Opatovská N. Ves	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	vrstvový	184	16.05.2006	0.04	11.8	23	1230	01.08.1993	1114.4	Ca-Mg-HCO3	CaMg; Mn; O2_mg; RL;	nad bol prítok suchý	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-411548.000	-1287593.000	**52**		Dolné Plachtince		puklinový	235										Medokýš /LC-60	SAŽP
-410947.094	-1296682.245	**53**	**c.5**	Záhorce	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	sutinovo-vrstvový	166	18.07.2006	0.05	15.9	29	1140					nesústredený, nad bol Záhorský p. suchý	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-410826.563	-1288503.637	**55**	**c.1**	Dolné Plachtince	jfN^{BK}	sutinový	211	24.07.2006	0.15	13.8	28	1370	18.08.2006	1126.1	Ca-Mg-HCO3	CaMg; ChSKmn; Fe; Mn; O2_mg; RL;	nad bolo sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-410621.878	-1297204.652	**56**	**c.4**	Záhorce	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	sutinovo-vrstvový	165	18.07.2006	0.05	13.6	28	877					prítok cca 130 m od ústa do Záhorského p.	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-410259.000	-1290209.000	**57**		Dolné Plachtince		vrt MV-4	195										LC-05	SAŽP
-409062.236	-1287963.057	**60**	**c.1**	Dolné Plachtince	seN^{SC}	sutinový	225	26.07.2006	0.05	15.5	29	1354	22.07.1993	1280.9	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg; RL; SO4;	mokriny	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-408800.217	-1296454.511	**61**	**c.5**	Želovce	fQ^{r}	sutinový	177	23.05.2006	0.05	13.6	23	881	10.08.2006	873.9	Ca-Mg-HCO3	Mn;	mokriny nad VN, nad je dolina suchá	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-408703.000	-1291832.000	**62**		Obeckov		studňa	175	11.06.2003		13.1	34	1227	10.08.1993	1322.7	Ca-HCO3	As; CaMg; ChSKmn; Cl; O2_mg; PO4; RL;	Medokýš /LC-37, oproti domu č.92, pumpa, lavička	Svetozár Scherer, Juraj Michalko
-408541.000	-1292603.000	**63**		Obeckov		vrt	178										VK-03	SAŽP
-408492.823	-1296496.906	**64**	**c.4**	Želovce	fQ^{r}	sutinový	170	23.05.2006	0.01	12.4	22	820					upravený skružami a strieškou, 100 m SZ od chaty pri VN	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-407846.000	-1286343.000	**65**		Veľký Krtíš		vrt S-160	225										LC-58	SAŽP
-407451.586	-1295687.744	**66**	**c.1**	Želovce - Peserany	fQ^{r}	sutinový	157	23.05.2006	0.02	14.6	24	1054	10.08.2006	949.9	Ca-Mg-HCO3	Mn; NO3;	nad bolo sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-407191.733	-1299549.016	**67**	**c.3**	Záhorce Ortáš	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	studňa	150	18.05.2006		12.7	18	1346					8 m nad polnou cestou, studňa vymurovaná tehlami /1,05 m	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-406724.000	-1289535.000	**68**	**M-8**	Malý Krtíš		puklinový	170	23.08.2002		16.1	30	1173					betonová skruž, bublanie i v blízkom potoku /LC-32	Svetozár Scherer, Peter Malík
-406716.000	-1292934.000	**69**		Sklabiná		puklinový	156	10.06.2003		13.2	32	1604					skruž so strieškou v riečisku pod mostom cesty / VK-01	Svetozár Scherer, Juraj Michalko
-406703.000	-1295353.000	**70**		Sklabiná		puklinový	157										Medokýš v jarku / LC-38	SAŽP
-406659.559	-1285517.272	**71**	**c.2**	Modrý Kameň	seN^{SC}	sutinovo-vrstevný	308	15.05.2006	0.10	10.4	20	1875					erózna rýha cca 20 m hlboká	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-406643.007	-1285540.747	**72**	**c.1**	Modrý Kameň	seN^{SC}	sutinovo-vrstevný	310	15.05.2006	0.07	8.9	20	1807					v okolí vyrážané karbonáty	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-406523.897	-1284840.412	**73**	**c.1**	Modrý Kameň	ekV^{co}	puklinový	369	15.05.2006	0.12	9.0	21	112	16.08.2006	252.5	Ca-HCO3	Al; CaMg; Fe;	upravený skružami, strieška i čerpadlo	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-406511.589	-1289935.225	**74**	**c.3**	Malý Krtíš	$pmfN^{MK}$	sutinový	184	17.07.2006	0.03	16.5	28	1297	17.08.2006	849.0	Ca-Mg-HCO3	ChSKmn; Fe; Mn; O2_mg;	nad je sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-406250.613	-1297167.171	**76**	**c.7**	Želovce		puklinový	152	14.06.2006	0.04	11.5	20	7970	17.08.2006	6720.6	Na-Mg-HCO3-Cl	CaMg; ChSKmn; Cl; Mg; Mn; NH4; O2_mg; RL;	upravený do pažnice, pri autoservise / LC-67	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-406215.541	-1298999.791	**77**	**c.1**	Vrbovka	pmN^{DR}	sutinovo-vrstevný	176	18.05.2006	0.15	11.9	16	1248					výtok z jazierka (20*50 m) do mokrín	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-406133.839	-1287514.379	**78**	**c.9**	Veľký Krtíš	pmN^{KT}	sutinový	222	28.07.2006	0.05	16.6	27	945					záver prítoku	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-405949.058	-1292644.126	**80**	**c.2**	Nová Ves	jN^{PL}	sutinový	169	07.06.2006	0.05	12.4	20	448	10.08.2006	513.7	Ca-Mg-HCO3-SO4	Al; ChSKmn; Fe; Mn; O2_mg;	tok v doline má len občasný prietok	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-405845.925	-1288492.483	**81**	**c.5**	Veľký Krtíš	jN^{PL}	sutinový	196	09.06.2006	0.02	12.1	21	681	10.08.2006	838.2	Ca-Mg-HCO3-SO4	ChSKmn; Mn; O2_mg;	z mokrín	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-405705.708	-1291691.236	**82**	**c.2**	Nová Ves	pmN^{KT}	sutinový	171	17.07.2006	0.02	15.5	28	1074	10.08.2006	926.8	Ca-Mg-HCO3	Al; ChSKmn; Fe; Mn; NH4; O2_mg; Zn;	nad je sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-405562.162	-1287985.876	**83**	**c.4**	Veľký Krtíš	jfN^{PT}	sutinovo-vrstevný	198	09.06.2006	0.05	11.4	20	280					pri železnici za zahradkárskou osadou	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-405308.586	-1291948.629	**84**	**c.1**	Nová Ves	pmN^{KT}	sutinový	178	07.06.2006	0.08	11.6	20	488					pod lomom	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-405293.698	-1293808.848	**85**	**c.4**	Sklabiná	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	sutinovo-vrstevný	186	15.06.2006	0.05	12.8	26	568						Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-405262.333	-1285683.860	**86**	**c.6**	Selce	$pmfN^{MK}$	sutinový	252	12.06.2006	0.05	12.6	22	613	10.08.2006	1209.6	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg; ChSKmn; Mn; O2_mg; RL;	nad bolo sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-405243.383	-1286438.650	**87**	**c.7**	Selce	$pmfN^{MK}$	sutinový	245	12.06.2006	0.05	13.6	23	1062	10.08.2006	1170.9	Ca-Mg-SO4	CaMg; ChSKmn; Fe; Mn; O2_mg; RL; SO4;	nad asfaltkou, záver potoka	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-405228.000	-1296441.000	**88**	**M-10**	Slatinské Kúpele		studňa	160	10.06.2003		9.6	34	532					Slaná kyselka, v strede asfalt. Otoču, pri ihrisku / LC-61	Svetozár Scherer, Juraj Michalko

Základná hydrogeologická mapa Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

X_JTSK	Y_JTSK	číslo prameňa v mape	pracovné číslo prameňa	lokalita	litologický a stratigrafický index	typ prameňa	nadmorská výška [m]	dátum merania Q a T_{vo}	Q výdatnosť [l/s]	T_{vo} teplota vody [°C]	T_{vzd} teplota vzduchu [°C]	EC merná elektrická vodivosť [$uS.cm^{-1}$]	dátum odberu vzorky	celková mineralizácia vzorky [$mg.l^{-1}$]	chemický typ vody	komponenty nad medznou hodnotou vyhlášky MZ SR 29/2002	poznámka	dokumentoval
-404867.084	-1296521.112	**90**	**M-3**	Slatinské Kúpele		vrt B-17	162	21.08.2002		12.6	24	7360	17.08.2006	7209.3	Na-HCO3	Ba; CaMg; ChSKmn; Cl; Fe; Mg; NH4; O2_mg; RL;	vrt s pumpou za lesnou škôlkou /LC-66	Svetozár Scherer, Peter Malík
-404401.207	-1297967.214	**92**	**c.2**	Kiarov	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	sutinový	185	18.05.2006	0.05	12.8	21	1038					140 m SZ od cintorína	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-404177.112	-1292960.822	**94**	**c.3**	Olováry	jfN^{PT}	sutinový	218	15.06.2006	0.05	12.4	25	610					nad bolo sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-404117.738	-1285189.492	**95**	**c.8**	Selce	$pmfN^{MK}$	sutinový	225	12.06.2006	0.10	14.4	24	833						Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-403624.403	-1298515.901	**97**	**c.1**	Kiarov	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	sutinový	193	18.05.2006	0.03	10.8	22	1093	11.10.2005	838.2	Ca-Mg-HCO3	NO2;	upravené koryto, záver prítoku	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-403610.000	-1283455.000	**98**	**M-5**	Dolné Strháre		puklinový	232	23.08.2002		15.4	32	774					Medokyš, kyselka, besiedka, jama hlboká 2 m, LC-06	Svetozár Scherer, Peter Malík
-403564.681	-1295295.606	**99**	**c.10**	Olováry	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	193	15.06.2006	0.05	11.8	23	1006					záver prítoku nad PD	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-403405.857	-1293921.440	**100**	**c.8**	Olováry	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	212	14.06.2006	0.05	12.5	24	1567					nad bolo sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-402445.807	-1297973.121	**103**	**c.7**	Kiarov	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	164	13.06.2006	0.05	12.9	23	820					záver prítoku	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-402242.868	-1294971.990	**104**	**c.11**	Olováry	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	183	15.06.2006	0.10	13.8	23	1960					záver prítoku	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-401759.925	-1291998.377	**105**	**A-27**	Malé Zlievce	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	200	08.06.2005	0.03	11.9	19	1055					hlboká rýha 8 m, najmä v iloch	Svetozár Scherer
-401730.705	-1290223.210	**106**	**A-28**	Malé Stračiny	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	vrstvový	184	09.06.2005	0.15	9.8	14	973	09.08.2006	824.5	Ca-Mg-HCO3	ChSKmn; Mn; NO2;	v alúviu rozsiahle mokriny, 1 výrazný bod výveru	Svetozár Scherer, Radovan Černák
-401522.908	-1289291.603	**107**	**R-7**	Malé Stračiny	jfN^{BK}	vrstvový	210	08.06.2005	0.07	12.0	17	704					nad je sucho	Radovan Černák
-401502.928	-1294081.441	**108**	**c.7**	Olováry	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	190	14.06.2006	0.50	11.1	24	1253					nad bolo sucho	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-401482.136	-1297465.211	**109**	**c.6**	Kiarov	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	164	13.06.2006	0.05	16.8	23	1193					aktuálny záver prítoku	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-401422.464	-1288489.822	**110**	**R-9**	Malé Stračiny	$pmfPG\text{-}N^{OP}$	vrstvový	240	08.06.2005	0.10	11.9	17	967					nad je sucho	Radovan Černák
-401420.232	-1289704.539	**111**	**R-6**	Veľké Zlievce	jfN^{BK}	vrstvový	262	08.06.2005	0.03	11.8	19	479					nad je sucho	Radovan Černák
-401332.568	-1291121.750	**112**	**A-25**	Malé Zlievce	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	182	08.06.2005	0.02	12.1	21	655					mokriny, nesústredený	Svetozár Scherer
-401271.765	-1288981.473	**114**	**R-8**	Malé Stračiny	jfN^{BK}	vrstvový	248	08.06.2005	0.10	12.4	17	802					nad je sucho	Radovan Černák
-401124.371	-1289237.007	**115**	**R-5**	Veľké Zlievce	jfN^{BK}	vrstvový	234	08.06.2005	0.04	11.4	18	648					nad je sucho	Radovan Černák
-400989.225	-1291972.808	**116**	**A-26**	Malé Zlievce	$sePG\text{-}N^{SZ}$	vrstvový	186	08.06.2005	0.03	10.2	19	971	09.08.2006	854.5	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg; ChSKmn; Mn; O2_mg;	dnes neexistujúci laz, zarastený, kedysi upravený drevom	Svetozár Scherer
-400919.711	-1293369.143	**117**	**c.9**	Potôčik Glabušice	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	182	15.06.2006	0.10	13.1	22	1887					nad cestou k ŠM	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-400888.000	-1300124.000	**118**	**M-2**	Kováčovce		puklinový	150	21.08.2002		14.8	30	1992					betónová šachta, voda v hĺbke cca 2 m, Šťavica / LC-23	Svetozár Scherer, Peter Malík
-400812.011	-1298089.520	**119**	**c.4**	Kiarov	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	161	13.06.2006	0.05	12.1	22	2070					záver prítoku	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-400786.874	-1298067.978	**120**	**c.5**	Kiarov	$sePG\text{-}N^{SZ}$	studňa	162	13.06.2006		10.5	22	1325					2 * skruže 100 cm, nezakryté, hladina terén, bez výtoku	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-400725.480	-1296137.708	**121**	**c.5**	Zombor	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	185	14.06.2006	0.05	14.8	23	1266	10.08.2006	1122.2	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg; Fe; Mn; RL;	nad bola dolina suchá	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-400579.297	-1298354.607	**122**	**c.3**	Kiarov	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	165	13.06.2006	0.05	11.6	21	1811					záver prítoku	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-400375.584	-1290822.237	**123**	**R-4**	Malé Zlievce	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinovo-vrstvový	184	07.06.2005	0.10	15.5	19	1262	08.08.2006	1021.9	Ca-Mg-HCO3	CaMg; ChSKmn; Fe; Mn; RL;	nad je sucho	Radovan Černák
-400131.455	-1296587.955	**124**	**c.4**	Zombor	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	178	14.06.2006	0.05	14.3	23	1656	10.08.2006	1882.4	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg; ChSKmn; Fe; Mn; O2_mg; RL; SO4;	kopaná studňa s prelivom, skruže 80 cm, v dedine	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-399798.473	-1289251.616	**125**	**R-10**	Veľké Zlievce	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	200	08.06.2005	0.02	13.5	20	1251					nad je sucho	Radovan Černák
-399774.458	-1287228.199	**126**	**A-29**	Žihlava	jfN^{PT}	vrstvový	194	09.06.2005		12.4	14	1070					rozsiahle mokriny, prameň bol zničený banskou činnosťou	Svetozár Scherer, Radovan Černák
-399765.508	-1297140.161	**127**	**c.8**	Zombor	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	178	14.06.2006	0.05	13.7	22	1190					záver prítoku	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-399480.698	-1295126.714	**128**	**c.1**	Glabušice	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	170	08.06.2006	0.10	12.4	21	1640					z mokrín	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-399480.696	-1289368.498	**129**	**R-3**	Veľké Zlievce	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	198	07.06.2005	0.05	13.7	21	1335					oproti domu č. 117 prítok v koryte potoka	Radovan Černák
-399411.885	-1294671.618	**130**	**c.2**	Glabušice	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	170	08.06.2006	0.10	12.4	22	1588	10.08.2006	1254.0	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg; ChSKmn; Mn; O2_mg; RL; SO4;	výtok z jazierka (juh) v dedine	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-399328.869	-1294367.714	**131**	**c.3**	Glabušice	$sePG\text{-}N^{SZ}$	vrstvový	174	08.06.2006	0.10	10.8	22	1500					pri jazierku (sever) v dedine, upravený skružami 80 cm	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-399312.703	-1298439.277	**132**	**c.2**	Kirť	pmfPG-N	sutinový	189	25.05.2006	0.10	11.4	21	1345					nesústredený z mokrín, po dažďi	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-398768.440	-1291603.896	**134**	**R-1**	Malé Zlievce	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	174	07.06.2005	0.03	18.5	19	1075					potok nad je suchý	Radovan Černák

Základná hydrogeologická mapa Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

X_JTSK	Y_JTSK	číslo prameňa v mape	pracovné číslo prameňa	lokalita	litologický a stratigrafický index	typ prameňa	nadmorská výška [m]	dátum merania Q a T_{vo}	Q výdatnosť [l/s]	T_{vo} teplota vody [°C]	T_{vzd} teplota vzduchu [°C]	EC merná elektrická vodivosť [$uS.cm^{-1}$]	dátum odberu vzorky	celková mineralizácia vzorky [$mg.l^{-1}$]	chemický typ vody	komponenty nad medznou hodnotou vyhlášky MZ SR 29/2002	poznámka	dokumentoval
-398229.594	-1292800.909	**135**	**c.1**	Bušince	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	168	08.06.2006	0.10	11.2	21	1457					umelý kanál v nive	Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-398143.880	-1290789.234	**136**	**A-22**	Malé Zlievce	$sePG\text{-}N^{SZ}$	sutinový	188	07.06.2005	0.04	14.3	24	1140					mokriny, S od stanice ropovodu	Svetozár Scherer
-397409.041	-1293497.586	**137**	**c.2**	Bušince	pmfPG-N	sutinový	174	08.06.2006	0.10	10.6	22	1297						Pavol Uházy, Juraj Hovanec
-396944.850	-1289915.024	**138**	**A-23**	Bušince	pmN^{KT}	sutinový	190	07.06.2005	0.03	14.1	24	920					upravené koryto, pod 400 m je jazierko	Svetozár Scherer
-395412.976	-1291711.567	**141**	**A-24**	Bušince	fQ^{r}	vrstvový	158	08.06.2005	0.03	12.4	23	1214	08.08.2006	1083.4	Ca-Mg-HCO3-SO4	CaMg; ChSKmn; O2 mg; RL;	neupravený, spod vrby, z terasy bol tažený štrk	Svetozár Scherer, Radovan Černák
-394715.000	-1291268.000	**142**		Muľa		puklinový	159										Kúpeľný prameň / LC-34	SAŽP