

<b>DANOVÝ DOKLAD</b>		<b>FAKTÚRA</b>	
<b>DODÁVATEĽ:</b> IČO: 11743751, ✓ DIČ: 1020444557, IČ DPH: SK 1020444557 ČERŇAN JÁN , 95612 PRESEĽANY 504 Banka: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, a.s. Sídlo banky / BANK SEAT: Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, Slovakia Konto/účet: 569747192/0200 IBAN: SK65 0200 0000 0005 6974 7192 BIC=SWIFT: SUBASKBX Tel./Fax: +421/38/5325093, e-mail: hkr@hkr.sk, http:www.hkr.sk,		<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 2015041</b>  <b>OBJEDNÁVKA:</b> priložená 85/110/2014  <b>DOPRAVA:</b> AUTO <b>Variabilný symbol:</b> 2015041 <b>Konštantný symbol:</b> 0308	
<b>ADRESA ODBERATEĽA:</b>  ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava		<b>Štátny geologický ústav Dionýza Štúra</b> <b>Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11</b>	
IČ DPH ODBERATEĽA:SK 2020719646 DIČ ODBERATEĽA : 2020719646 IČO ODBERATEĽA: 317 536 04		<b>Dátum: 11 -02- 2015 ✓</b>  Evidenčné číslo: Prílohy: Číslo spisu: Vybavenie:	
<b>S DAŇOU – KP podľa súpisu prác:</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: 09. 02. 2015 Dátum vystavenia daňového dokladu: 09. 02. 2015 Deň splatnosti daňového dokladu: 09. 03. 2015 ✓ Registrácia: OÚ/ žo TOPOĽČANY č.j.: žo 1489/1992, živnostenský register 406-3146. Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2013/11-FO-D1734.			
<b>FAKTURUJEME VAM:</b> Servis VTZ podľa súpisu prác. Príloha- Formulár cenovej ponuky. Popis vykonaných prác- kotolňa Mlynská dolina 1.Oprava teplovodného kotla Froling Euroval do 300kW. Formulár: Hodinová sadzba - poz.1, Tabuľka prepravné náklady – poz. 1, Tabuľka materiál - poz. 4,6. Popis vykonaných prác: 1. Vyhľadanie poruchy, demontáž časti rozvodu ZP horáka, výmena poškodeného materiálu, opätovné zloženie rady ZP horáka, tesnostné skúška po natlakovaní rozvodu ZP, funkčné odskúšanie po oprave (dvaja pracov. dodávateľa t.j. 2x2,00hod): 4,00hod./ 78,00€ 2. Materiál - automat horáka WG: 1ks/297,00€ - regulátor ZP horáka: 1ks/179,40€ 3. Obstarávacie a prepravné náklady : 1x/ 19,00€ <b>Spolu pol. 1,2,3: 573,40€</b>			
Popis vykonaných prác- kotolňa Bukureštská 4: Oprava teplovodného kotla Paromat Triplex do 250kW. Formulár : Hodinová sadzba - poz.3. Tabuľka prepravné náklady – poz. 3, Tabuľka materiál - poz. 17,18.  4. Vyhľadanie poruchy, demontáž časti rozvodu ZP horáka, výmena poškodeného materiálu, opätovné zloženie rady ZP horáka, tesnostné skúška po natlakovaní rozvodu ZP, funkčné odskúšanie po oprave (dvaja pracov. dodávateľa t.j. 2x2,00hod): 4,00hod./ 78,00€ 5. Materiál - automat horáka UNIT: 1ks/125,00€ - regulátor ZP horáka: 1ks/179,40€ - eurokonektor : 2ks/ 24,00€ 6. Obstarávacie a prepravné náklady : 1x/ 19,00€ <b>Spolu položky 4,5,6: 425,40€</b>			
<b>CENA BEZ DPH:</b>		<b>DPH 20% :</b>	
998,80€ ✓		199,76€ ✓	
		<b>SPOLU S DPH:</b>	
		1198,56€ ✓	

**K úhrade: 1198,56€** ✓  
 Slovom: Tisícstodevät'desiatosem 56/100 €  
 Pečiatka / Podpis:

Tento doklad je zároveň aj dodací list.

Dovofujeme si Vás upozorniť, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti , Vám môžeme účtovať úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka (§365, §369) vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného splatenia kupujúcim majetkom dodávateľa .

**Ján ČERŇAN** ①  
 956 12 Preseľany 504  
 PZ-revizie, servis, montáž  
 IČO: 11743751 IČ DPH: SK1020444557

