

Odberateľ  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava IČO 31 753 604 DIČ 2020719646 IČ DPH SK2020719646 tel. 02/593 75 232 Peňažný ústav Štátna pokladnica IBAN SK37 8180 0000 0070 0039 0960		Objednávka číslo 22/110/2025 zo dňa 21.2.2025 Dodávateľ elpservis, s.r.o. 8. mája 266 028 01 Brezovica IČO: 47229 306 DIČ SK2023814320	
15 pracovných dní dodacia lehota (odo dňa prijatia objednávky) spôsob dodania eklektronicky splatnosť faktúry 30dní od doručenia faktúry <u>Faktúru zasielajte na adresu</u> uviesť adresu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská Dolina 1 817 04 Bratislava		<u>Adresa dodania</u> Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská Dolina 1 817 04 Bratislava <u>Kontaktná osoba</u> Ing Roman Gerhardt roman.gerhardt@geology.sk tel. 02 593 75 346	

Týmto si u Vás objednávame:

P. č.	Predmet objednávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena celkom
	oprava kotla v budove ŠGÚ DŠ Bratislava Galvaniho 18 a to: Servisný zásah – oprava – dodanie ventilátora Buderus GB 142 – havarijný stav	1	ks	738,-	738,00
Spolu v EUR bez DPH					738,00
DPH v EUR					169,74
SPOLU s DPH					907,74

.....
Ing Renáta Dundová, MBA
riaditeľka pre ekonomiku

.....
Ing Radovan Piško
generálny riaditeľ