

ODBERATEL: **Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**  
**Mlynská dolina 1**  
**817 04 Bratislava**

Telefón : **02 59375232**

Fax : **02 59375333**

DIČ **2020719646**

IČ DPH **SK 2020719646**

IČO : **31753604**

Peňažný ústav : **Štátna pokladnica**

Číslo účtu/IBAN: **SK37 8180 0000 0070 0039 0960**

## Objednávka

číslo : 1/110/2017

V Bratislave dňa : 10.01.2017

PDAwin s.r.o.

Palisády 44

811 06 Bratislava

IČO: 35 835 206

Dodacie a platobné podmienky:

s daňou, bez dane: 30 dní

Dodacia lehota : do 30 dní od doručenia objednávky

**Miesto dodania:**

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1

817 04 Bratislava

Faktúry zasielajte dvojmo na adresu :

**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**

**Mlynská dolina 1**

**817 04 Bratislava**

Položka	Množstvo	Jednotka	Predmet
			<p>Objednávame u Vás v zmysle našej Výzvy zo dňa 12.12.2016 a Vašej cenovej ponuky zo dňa 14.12.2016 v prílohe tejto objednávky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• opravu 2 ks poškodených registračných staníc MARS5i s prenosom dát on-line so snímačmi výšky hladiny a teploty vody a vzduchu v rozsahu: výmena elektronickej časti prístroja, poškodených ochranných skriniek a snímačov výšky hladiny a teploty vody, antény a napájacieho zdroja</li><li>• výmenu napájacích zdrojov na 11 registračných staniciach typu MARS4i.</li><li>• opravu 1 ks poškodenej registračnej stanice MARS4i so snímačmi výšky hladiny a teploty vody v rozsahu: výmena poškodeného kábla</li></ul> <p>Súčasťou predmetu zákazky je aj vyzdvihnutie prístrojov v sídle objednávateľa a ich doručenie po oprave do sídla objednávateľa.</p>

Vybavuje : Ing. I. Sokolíková 0905 225 328

Peč

Poznámka: K faktúre prosíme doložiť kópiu našej objednávky