

Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava			Objednávka číslo: 10/110/2019 V Bratislave dňa 4.3.2019
Telefón.: +421/259375232 Fax : +421/259375232 IČO.: 31753604 IČ DPH: SK 2020719646 Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960			Dodávateľ: GLÖTZL Gesellschaft für Baumesstechnik mbH, Forlenweg 11, D – 76287 Rheinstetten, Nemecko, IČO: DE 143241608;
Dodacie a platobné podmienky: 30 dní s daňou, bez dane Dodacia lehota: do 30 dní odo dňa doručenia objednávky Miesto dodania: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava			Faktúry zasielajte dvojmo na adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava
Kontaktná osoba: ivan.dananaj@geology.sk			
Položka	Množstvo	Jednotka	Subject
			Objednávame si u Vás kalibráciu a servis inklinometrických sond, v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.2.2019 v rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> - kontrola a údržba inklinometrických sond S/N výr. č. 11002265 a S/N výr. č. 14 002370 vrátane kontroly sond, recalibrácie sond vrátane certifikátu, kontrolného merania s vyhodnotením a dokumentáciou - výmena poškodených koliesok na inklinometrickej sonde č. 11002265 - výmena 2 poškodených koliesok na slepej sonde - dodanie 50 m kábla pre káblový bubon NMK 2-50 - doručenie sond po kalibrácii a servise do miesta dodania
Vybavuje: Ing. Ľ. Sokolíková +421 905 225 328			Pečiatka a podpis: Ing. B. Žec, CSc. generálny riaditeľ ŠGÚDŠ
Pozn: K faktúre prosím doložiť kópiu našej objednávky			