

Odberateľ  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava IČO 31 753 604 DIČ 2020719646 Peňažný ústav IBAN SK37 8180 0000 0070 0039 0960	Objednávka číslo 106/110/2025 zo dňa 17.9.2025 Dodávateľ elpservis, s.r.o. 8. mája 266 028 01 Brezovica IČO: 472 293 06 DIČ: SK 2023814320
--	--

15 pracovných dní dodacia lehota (odo dňa prijatia objednávky) spôsob dodania eklektronicky splatnosť faktúry 30dní od doručenia faktúry <u>Faktúru zasielajte na adresu</u> uviesť adresu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská Dolina 1 817 04 Bratislava	<u>Adresa dodania</u> Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Galvaniho 18 821 04 Bratislava, Kráľová pri Senci č 675 Ing Roman Gerhardt roman.gerhardt@geology.sk 02 593 75 346
--	---

V zmysle Vašej cenovej ponuky si u Vás objednáваме diagnostiku plynového kotla Buderus Logamax u124 na prevádzke ŠGUDŠ Valašská 2

Diagnostika kotla	100,-
Dopravné náklady	15,-
Spolu v EUR bez DPH	115,-
DPH v EUR	26,45
SPOLU s DPH	141,45

.....
RNDr. Michal Klaučo, PhD
generálny riaditeľ