

ODBERATEL: **Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**  
**Mlynská dolina 1**  
**817 04 Bratislava**

Telefón : **02 59375346**

Fax : **02 59375333**

IČO : **31753604**

IČ DPH : **SK2020719646**

Peňažný ústav : **Štátna pokladnica**

Číslo účtu : **7000390960**

Kód : **8180**

## Objednávka

V Bratislave dňa : 17.09.2012

číslo : 171/HS/2012

DODÁVATEL :

Juraj Gál  
revízny technik komínov  
Trnavská 773  
926 32 Veľká Mača

Dodacie a platobné podmienky

s daňou, bez dane

Dodacia lehota : hneď

Materiál zasielajte na adresu :

**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**  
**Mlynská dolina 1**  
**817 04 Bratislava**

Faktúry zasielajte dvojmo na adresu :  
**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**  
**Mlynská dolina 1**  
**817 04 Bratislava**

Položka	Množstvo	Jednotka	Predmet
			Objednávame u Vás revíziu komínov, dymovodov od kotlov ústredného kúrenia v zmysle Vyhl. Č. 401/2007 Z.z. v objektoch ŠGÚDŠ Bratislava, a to :  1. Mlynská dolina 1 2. Valašská ul. 3. Galvániho ul.č. 18 / obj.č. 2 a 11 /, 4. Bukurešťská ul.č. 4

Inkasné údaje : A. Bankové spoj. : ŠP Bratislava - mesto

B. Objednávateľ : odd. služieb a správy majetku

Vybavuje : Ing. A. Krippelová – 0904 572 850

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 10

Ing. Juraj Gál, riaditeľ  
pečiatka a podpis