

Dodávateľ IČO: 13994964 PETRIŠIN PAVOL - SERVIS EPS TRNAVSKÁ CESTA 64 82102 BRATISLAVA Prevádzka: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11615078/0900 IBAN: SK8609000000000011615078 DIČ: 1020168402 Stredisko: IČ DPH: SK1020168402 SWIFT: GIBASKBX Zapísaný v živnostenskom registri OU Bratislava 2 č.102-6621 Objednávka č./dátum: 105/2003/ Dodací list č.:2013019 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 2013019 Variabilný symbol: 2013019 Odberateľ: IČO: 31753604 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 BRATISLAVA DIČ: 2020719646 IČ DPH: SK2020719646 Dátum splatnosti: 25.03.2013 Dátum vyhotovenia: 11.03.2013 Daňová povinnosť: 11.03.2013 Dátum dodania: 11.03.2013
---	--

Faktúrujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Ústredňa EPS-štvrtročná kontrola	ks	1,000	29,74	20,00	35,69
Hlásič EPS automatický-štvrtroč.kontrola	ks	19,000	3,65	20,00	83,22

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	99,09	19,82	118,91
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	99,09	19,82	118,91 EUR

Faktúrujeme Vám za vykonanie pravidelnej štvrtročnej kontroly zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, konanej v zmysle vyhl.MV SR č.726/2002 Z.z. §15 ods.2c v priestoroch :

Archív v administratívnej budove, na Bukureštskej ul. v Bratislave

Petrišin Pavol - SERVIS EPS
 Trnavská cesta 64
 821 02 Bratislava
 IČO: 13994964

Vystavil: Pavol Petrišin

YJFSEM030015, 7.00.751, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11	
Dátum:	12-03-2013
Evidenčné číslo:	
Prílohy:	
Číslo spisu:	
Vybavuje:	