455/13

Dodávateľ IČO: **13994964**
PETRIŠIN PAVOL - SERVIS EPS
TRNAVSKÁ CESTA 64
82102 BRATISLAVA
Prevádzka:
Peňažný ústav: Slovenská sporitelňa
Číslo účtu/kód: 11615078/0900
IBAN: SK8609000000000011615078
DIČ: 1020168402 Stredisko:
IČ DPH: SK1020168402 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaný v živnostenskom registri OU Bratislava 2 č.102-6621

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **2013057**
Variabilný symbol: **2013057**

Odberateľ: IČO: **31753604**
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 BRATISLAVA
DIČ: 2020719646
IČ DPH: SK2020719646

Objednávka č./dátum: 105/2003/
Dodací list č.:2013057

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti:	25.06.2013
Dátum vyhotovenia:	11.06.2013
Daňová povinnosť:	11.06.2013
Dátum dodania:	11.06.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Ročná kontrola ústredňa EPS MHU106/103	ks	1,000	94,50	20,00	113,40
Ročná kontrola hlásičov EPS	ks	19,000	6,11	20,00	139,31

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	210,59	42,12	252,71
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**210,59**	**42,12**	**252,71 EUR**

Faktúrujeme Vám za vykonanie pravidelnej ročnej kontroly zariadenia Elektrickej Požiarnej Signalizácie, konanej v zmysle vyhlášky MV SR č.726/2002 Zb.z. §15 ods.2d/ v priestoroch :

Archív v administratívnej budove na Bukureštskej ul. v Bratislave.

Vystavil: Pavol Petrišin

Petrišin Pavol - SERVIS EPS
Trnavská cesta 64
821 02 Bratislava
IČO: 13994964