

Dodávateľ IČO: 13994964 ✓ PETRIŠIN PAVOL - SERVIS EPS TRNAVSKÁ CESTA 64 82102 BRATISLAVA ✓ Prevádzka: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11615078/0900 IBAN: SK86090000000000011615078 ✓ DIČ: 1020168402 ✓ Stredisko: IČ DPH: SK1020168402 ✓ SWIFT: GIBASKBX Zapísaný v živnostenskom registri OU Bratislava 2 č.102-6621 Objednávka č./dátum: 105/2003/ Dodací list č.:2014026 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2014026 Variabilný symbol: 2014026 Odberateľ: IČO: 31753604 ✓ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 BRATISLAVA DIČ: 2020719646 ✓ IČ DPH: SK2020719646 ✓ Dátum splatnosti: 10.04.2014 ✓ Dátum vyhotovenia: 11.03.2014 ✓ Daňová povinnosť: 11.03.2014 ✓ Dátum dodania: 11.03.2014 ✓				
Fakturujeme Vám					
Ústredňa EPS-štvrtročná kontrola	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Hlásič EPS automatický-štvrtroč.kontrola	ks	1,000	29,74	20,00	35,69
	ks	19,000	3,65	20,00	83,22
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		99,09 ✓	19,82 ✓		118,91 ✓
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		99,09	19,82		118,91 EUR
Faktúrujeme Vám za vykonanie štvrtročnej kontroly zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, konanej v zmysle vyhlášky MV SR č.726/2002 §15 ods.2c/, v priestoroch : Archív v administratívnej budove na Bukureštskej ul. v Bratislave					
Vystavil: Pavol Petrišin					

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Dátum: 11-03-2014

Evidenčné číslo:

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje: