


Dodávateľ IČO: 13994964 DIČ: 1020168402 IČ DPH: SK1020168402 PETRIŠIN PAVOL - SERVIS EPS Pavol Petrišin TRNAVSKÁ CESTA 64 82102 BRATISLAVA Prevadzka: Tel.: 0903 444847 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu / kód: 11615078 / 0900 IBAN: SK860900000000011615078 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2016029 Variabilný symbol: 2016029				
Zapisaný v živnostenskom registri OU Bratislava 2 č.102-6621 Objednávka č./dátum: 105/2003 / Dodací list č.: 2016029 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 BRATISLAVA Tel.: Fax: IČO: 31753604 IČ DPH: SK2020719646 DIČ: 2020719646 Dátum vyhotovenia: 31.03.2016 Dátum splatnosti: 30.04.2016 Daňová povinnosť: 31.03.2016 Dátum dodania: 31.03.2016				
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH						
Ústredňa EPS-štvrtročná kontrola	ks	1,000	29,74	20,00		29,74
Hlásič EPS automatický-štvrtroč.kontrola	ks	19,000	3,65	20,00		69,35
Celkom bez DPH :						99,09 EUR
Rozpis DPH v EUR :						
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	
		základná 20%	99,09	19,82	118,91	
		Súčet	99,09	19,82	118,91	
Celkom :					118,91 EUR	
Uhradiť :					118,91 EUR	
Fakturujeme Vám za vykonanie pravidelnej štvrtročnej kontroly zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, vykonanej v zmysle vyhlášky MV SR č.726/2002 Z.z. §15 ods.2c/, v priestoroch : Archív v administratívnej budove na Bukureštskej ul. v Bratislave Ide o činnosť "revízie požiarneho hlásičov" ktorá sa vykonáva samostatne. Táto činnosť spadá do sekcie M štatistickej klasifikácie produktov činností (CPA) pod kód 71. To znamená, že pri dodaní takejto činnosti nedochádza k prenosu daňovej povinnosti DPH na príjemcu plnenia a daňovú povinnosť DPH znáša dodávateľ v zmysle novely zák. o DPH § 69 ods. 12 písm. j) Faktúra slúži zároveň aj dodací list. Vystavil: Pavol Petrišin						
 Servis EPS Petrišin Pavol Trnavská 64 821 02 Bratislava						

YJFSEM030015, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11	
Dátum:	- 4 -04- 2016
Evidenčné číslo:	
Prílohy:	
Číslo spisu:	
Vybavuje:	