

<p>ODBERATEĽ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava</p> <p>Telefón : 02 59375346 Fax : 02 59375333 DIČ 2020719646 IČ DPH SK 2020719646 IČO : 31753604 Peňažný ústav : Štátna pokladnica Číslo účtu : 7000390960 Kód : 8180</p>	<h2 style="text-align: center;">Objednávka</h2> <p>V Bratislave dňa: 18.03.2013 Číslo: 56/110/2013</p> <p>Dodávateľ:</p> <p>Jaroslav Sedlák Rajčianska 4 821 07 Bratislava</p>
<p>Dodacie a platobné podmienky s daňou, bez dane Dodacia lehota : hneď Materiál zasielajte na adresu : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava</p>	<p>Faktúry zasielajte dvojmo na adresu : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava</p>

Položka	Množstvo	Jednotka	Predmet
			<p>Objednávame u Vás opravu – výmenu prasknutého odpadového potrubia na pánskych toaletách medzi 2. a 3. poschodím v objekte ŠGÚDŠ Bratislava, Bukurešťská č. 4</p> <p style="text-align: center;">H A V A R I I J N Ý S T A V</p>

Inkasné údaje : A. Bankové spoj. : Š.P. Bratislava-mesto
B. Objednávateľ : odd. služieb a správy majetku

Ing. Branislav Žec, CSc.
riaditeľ

Pečiatka a podpis

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 10
817 04 BRATISLAVA 11