ODBERATEĽ: **Štátny geologický ústav D. Štúra**
**Regionálne centrum**
**Jesenského č. 8**
**040 01 Košice**

Telefón : **055 6250043**
Fax : **055 6250044**
IČO : **31753604**
IČ DPH: **SK2020719646**
Peňažný ústav : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : **7000390960**
Kód : **8180**

# *Objednávka*

číslo : 340/18/2013

V Košiciach dňa **14.10.2013**

DODÁVATEĽ :
**Gas-Me-Ra s.r.o.**
Viedenská 38
040 13 Košice

Dodacie a platobné podmienky
s daňou, bez dane
Dodacia lehota : hneď
Materiál zasielajte na adresu :
**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**
**Regionálne centrum**
**Jesenského č. 8**
**040 01 Košice**

Faktúry zasielajte dvojmo na adresu :
**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**
**Regionálne centrum**
**Jesenského č. 8**
**040 01 Košice**

| Položka | Množstvo | Jednotka | Predmet |
|---|---|---|---|
| | | | Objednávame si u Vás pravidelné vykonanie dohliadacej skúšky spolu s kalibráciou monitorovacieho systému úniku plynu a CO v kotolni objektu ŠGÚDŠ – regionálne centrum, Jesenského 8 Košice.<br><br>Typ vykurovacieho systému 2 ks plynové kotle DAKON 50<br><br>Cena: 105 EUR s DPH<br><br>HS 340; 012; 237; 341 |

Inkasné údaje : A. Prevádzka :
B. Investície :

**Ing. Branislav Žec, CSc.**
**riaditeľ ŠGÚDŠ**

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 20
817 04 BRATISLAVA 11

Vybavuje : Monika Vancáková

Pečiatka a podpis