

ODBERATEL: **Štátny geologický ústav D. Štúra**  
**Regionálne centrum**  
**Jesenského č. 8**  
**040 01 Košice**

Telefón : **055 6250043**  
Fax : **055 6250044**  
IČO : **31753604**  
IČ DPH: **SK2020719646**  
Peňažný ústav : **Štátna pokladnica**  
BIC/SWIFT: **SPSRSKBA**  
Číslo účtu/IBAN: **SK37 8180 0000 0070 0039 0960**

## Objednávka

číslo : 340/19/2014

V Košiciach dňa **01.10.2014**

DODÁVATEĽ :  
**Balog s.r.o.**  
**Ostravská 28**  
**040 05 Košice**

Dodacie a platobné podmienky: celoročné  
s daňou, bez dane: 30 dní od doručenie faktúry  
Materiál zasielajte na adresu :  
**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**  
**Regionálne centrum**  
**Jesenského č. 8**  
**040 01 Košice**

Faktúry zasielajte dvojmo na adresu :  
**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**  
**Regionálne centrum**  
**Jesenského č. 8**  
**040 01 Košice**

Položka	Množstvo	Jednotka	Predmet
			Objednávame u Vás servisnú prehliadku a opravu kotlov v objektoch ŠGÚDŠ – regionálne centrum, Jesenského 6 a 8, Košice v zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 30.09.2014  Celoročná objednávka

Vybavuje: **Monika Vancáková**  
**0907 450 859**

**Ing. Branislav Žec, CSc.**  
**riaditeľa ŠGÚDŠ**  
**PEČIATKA A PODPIS**

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 16  
817 04 BRATISLAVA 11

Pozn.: Vo faktúre prosím uviesť číslo objednávky