

ODBERATEĽ: **Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**  
**Mlynská dolina 1**  
**817 04 Bratislava**

Telefón : **02 59375346**  
Fax : **02 59375333**  
DIČ **2020719646**  
IČ DPH **SK 2020719646**  
IČO : **31753604**  
Peňažný ústav : **Štátna pokladnica**  
Číslo účtu : **7000390960**  
Kód : **8180**

## Objednávka

V Bratislave dňa: 29.01.2013  
Číslo: 29/110/2013

Dodávateľ:

Ing. Ján Zámečník  
Východná 21/a  
831 06 Bratislava

Dodacie a platobné podmienky  
s daňou, bez dane  
Dodacia lehota : hneď  
Materiál zasielajte na adresu :  
**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**  
**Mlynská dolina 1**  
**817 04 Bratislava**

Faktúry zasielajte dvojmo na adresu :  
**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**  
**Mlynská dolina 1**  
**817 04 Bratislava**

Položka	Množstvo	Jednotka	Predmet
			Objednávame u Vás opravu čítačky dochádzkového systému umiestneného na vrátnici a opravu čítacieho zariadenia umiestneného pri zadnej malej bráničke objektu ŠGÚDŠ Bratislava, Mlynská dolina 1.

Inkasné údaje : A. Bankové spoj. : Š.P. Bratislava-mesto  
B. Objednávateľ : odd. služieb a správy majetku

Ing. Branislav Žec, CSc.  
riaditeľ

Vybavuje : Ing. A. Krippelová – 0904 572 850

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 10  
817 04 BRATISLAVA 11