

ODBERATEĽ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Telefón : 02 59375220
Fax : 02 59375333

IČO : 31753604
IČ DPH SK2020719646
Peňažný ústav : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000076680
Kód : 8180

Objednávka

číslo : 32/2011-D

V Bratislave dňa 03. 02.2011

DODÁVATEĽ :
CAR Service
Ambrova č. 9
831 01 Bratislava

Dodacie a platobné podmienky
s daňou, bez dane

Dodacia lehota : hneď

Materiál zasielajte na adresu :


Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Faktúry zasielajte dvojmo na adresu :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Položka	Množstvo	Jednotka	Predmet
			Objednávame u Vás dodanie a výmenu tesnenia veka ventilov a odstránenie úniku motorového oleja na vozidle VW Passat evidenčného čísla BA 329GG.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 12
817 04 BRATISLAVA 11

Inkasné údaje : A. Prevádzka :
B. Investície :


Ing. Branislav Žec, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ