

ODBERATEL: **Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Telefón : **02 59375346**
Fax : **02 59375333**
DIČ **2020719646**
IČ DPH **SK 2020719646**
IČO : **31753604**
Peňažný ústav : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : **7000390960**
Kód : **8180**

Objednávka


V Bratislave dňa: 31.3.2011
Číslo: 67/HS/2011

Dodavateľ:

Juraj Gál
Trnavská ul.č.773
925 32 Veľká Mača

Dodacie a platobné podmienky
s daňou, bez dane
Dodacia lehota : hneď
Materiál zasielajte na adresu :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Faktúry zasielajte dvojmo na adresu :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Položka	Množstvo	Jednotka	Predmet
			<p>Objednávam u Vás,prevedenie čistenie ,odbornú technickú kontrolu,meranie komínových ťahov,kotlov ústredného kúrenia a vydanie potvrdenia podľa vyhl.č.401/2007 zb. o ústredných kotolniciach v objektoch ŠGÚDŠ :</p> <p>Bratislava,Mlynská dolina 1 Bratislava,Bukureštská ul.č.4 Bratislava,Galvániho ul.č.18 Bratislava,Mlynská dolina 1./bytovka Kráľová pri Senci</p>
Inkasné údaje : A. Prevádzka :Š.P. Bratislava-mesto B. Investície : hospodárska správa			<p>Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 817 04 BRATISLAVA 171</p> 
Vybavuje : Pružinský Karol - 0904 572850			Pečiatka a podpis

16/1