

ODBERATEĽ: **Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Telefón : **02 59375346**
Fax : **02 59375333**
DIČ : **2020719646**
IČ DPH : **SK 2020719646**
IČO : **31753604**
Peňažný ústav : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : **7000390960**
Kód : **8180**

Objednávka


V Bratislave dňa: 6.4.2011
Číslo: 70 / HS/2011

Dodavateľ:

Jaroslav Sedlák
Rajčianská 4
821 07 Bratislava

Dodacie a platobné podmienky
s daňou, bez dane
Dodacia lehota : hneď
Materiál zasielajte na adresu :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Faktúry zasielajte dvojmo na adresu :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Položka	Množstvo	Jednotka	Predmet
			Objednávam u Vás prevedenie opravy vykurovacieho systému v kotolniciach ŠGÚDŠ, Bratislava, Mlynská dolina 1 a Bukureštská ul.č.4 /odvzdušnenie expanzných nádrží / a opravu vodovodných a kanalizačných rozvodov.
Inkasné údaje : A. Prevádzka : Š.P. Bratislava-mesto B. Investície : hospodárska správa			 Pečiatka a podpis
Vybavuje : Pružinský Karol - 0904 572850			

2500 Eur

ml. Práca 1